


CX

Utensile per lavorazione PX *PX cutting jig*



Codice	Materiale
Cod. CX.013058	inox 1.4034



Lavorazione accurata dell'altezza della PX. Semplicità nella misura e nel taglio corretti dell'altezza necessaria della PX. Sarà più semplice lavorare maggiori quantità di PX allo stesso tempo.

1. Inserire la PX nella relativa sede, a seconda del diametro 6 o 8. Verificare che la testa della pinza sia in battuta sulla sporgenza all'interno dell'utensile.
2. Usare una brugola per ruotare l'inserto in basso, a seconda che il gambo sia piano ■ o rotondo ●.
3. Tagliare la PX alla quota necessaria.

Esempio di ordinazione/Order example: CX.013058 (codice)

COME USARE L'UTENSILE PER LA PX

