


Staffa di sollevamento completa di perno e centraggio *Lifting brackets with pin and locating pins*



Rispettare sempre il carico max.
Respect the max load.
Per sicurezza, il peso dello stampo, deve essere sempre sopportato da 2 perni.
For safety, consider that the weight of the die has to be supported just by 2 lifting pins.
* Viti non incluse. Screws not included.

NEW	Codice	Materiale
	Cod. 095.90.71 (completa di perno e centraggio)	Staffa = ST52 Perno = CK45 Centraggio = 16MnCr5 (HCR 58-60)



Cod. 095.90.71 (completa di perno e centraggio)

Codice	Carico max kg	Peso max stampo kg	Tipo	d1	d2	a	b	c	e	f	g	h	k	m	n	p	s	t	u	v	w	x	* Viti
GR_ST_Kg12500	12500	25000	3	60	62	200	300	140	130	80	60	145	80	77,5	65	20	30	35	65	60	65	95	M36x160

Esempio di ordinazione/Order example = GR_ST_Kg12500 (Codice)

