




Staffa di sollevamento completa di perno *Lifting brackets with pin*



Codice	Materiale
Cod. 095.90.60 (completa di perno)	CK45 800 ÷ 1000 N/mm²
Cod. 095.90.65 (senza perno)	
Cod. 095.90.70 (senza perno)	



Cod. 095.90.60 (completa di perno)																						
Codice	Carico max kg	Peso max stampo kg	Tipo	a	b	c	d	d1	d2	e	f	g	h	h1	l	m	n	o	p	r	s	t
GR_ST_Kg600	600	1200	1	80	50	40	22,5	15,6	12,5	-	39	16	70	20	102,5	32	80	145	52	-	-	-
GR_ST_Kg1000	1000	2000	1	90	60	40	27,5	20,6	16,5	-	42	21	79	22	113,5	36	90	160	56	-	-	-
GR_ST_Kg2000	2000	4000	1	100	65	65	32,5	25,6	21	-	60	26	90	25	128,5	50	120	215	70	-	-	-
GR_ST_Kg4000	4000	8000	2	135	56	60	20	33	18	84	85	34	125	35	166,5	96	100	221	72	30	50	111
GR_ST_Kg7000	7000	14000	2	180	80	70	30	43	22	110	100	44	160	50	210,5	130	125	270	90	35	60	140

Cod. 095.90.65 (senza perno)																						
Codice	Carico max kg	Peso max stampo kg	Tipo	a	b	c	d	d1	d2	e	f	g	h	h1	l	m	n	o	p	r	s	t
GR_ST_Kg600_S	600	1200	1	80	50	40	22,5	-	12,5	-	39	16	70	20	-	32	80	145	52	-	-	-
GR_ST_Kg1000_S	1000	2000	1	90	60	40	27,5	-	16,5	-	42	21	79	22	-	36	90	160	56	-	-	-
GR_ST_Kg2000_S	2000	4000	1	100	65	65	32,5	-	21	-	60	26	90	25	-	50	120	215	70	-	-	-

Cod. 095.90.70 (senza perno)																						
Codice	Carico max kg	Peso max stampo kg	Tipo	a	b	c	d	d1	d2	e	f	g	h	h1	l	m	n	o	p	r	s	t
GR_ST_Kg4000_S	4000	8000	2	135	56	60	20	-	18	84	85	34	125	35	-	96	100	221	72	30	50	111
GR_ST_Kg7000_S	7000	14000	2	180	80	70	30	-	22	110	100	44	160	50	-	130	125	270	90	35	60	140

Rispettare sempre il carico max. *Respect the max load.*
Per sicurezza, il peso dello stampo, deve essere sempre sopportato da 2 sole staffe. *For safety, consider that the weight of the die has to be supported just by 2 brackets.*

Esempio di ordinazione/Order example = GR_ST_Kg600 (ex code)